

台南市汽車修理材料公會

會員技術講習(五) 汽車修理業如何面對未來



一台南市汽車修理材料公會

汽車修理業如何面對未來

黃靖雄 教授

2021/12/12 2021年12月12日

汽車的技術/產品百變 服務需求不變



汽車百年一遇的大變革, 可能顛覆傳習百年的汽車產業架構

新四化: 百年一遇的大变革, 可能颠覆传袭百年的汽车产业架构

COPPOLA 科波拉®

核心部件

智能控制

软件系统

产品形态

服务模式













NP



























传统燃油汽车

机械产品

新能源&智能网联汽车

电力驱动 电子控制 网络管理 电动化

技术: 电动+节能+氢能源

网联化

控制: 车联网+云平台

智能化

操作: 自动驾驶+远程控制

共享化

使用: 所有权向使用权让渡

未來汽車:產品構造趨向簡單化 但核心系統及底層邏輯更加複雜

汽车技术: 产品结构、操作趋向简单化, 但核心系统和底层逻辑更加复杂

COPPOLA 科液拉®

电机控制器



大三电系统: 动力电池、驱动电机、电机控制器

小三电系统: DC-DC转换器、车载充电机、电动压缩机

新能源整车零部件SKU,与燃油车相比减少20-30%

动力电池



DC-DC








市場2.0時代 得用戶者得天下



未來服務:無人化、智能化、由數據驅動的預警和主動干預

未来服务: 无人化、远程化、智能化, 由数据驱动的提前预警和主动干预

COPPOLA 科波拉®



未來汽車用戶:40%交通工具+60%個性表達

未来用户: 40%交通工具+60%个性表达

COPPOLA 科波拉®












TESLA的 OTA新服務模式

案例:特斯拉的"订阅服务"

COPPOLA 科液拉®


收费服务	适用车型及升级效果	售价	
OTA 升級	2018年3月之前生产的 Model S 和 Model X	25,550 元; 不配置 FM 收音机价格	
	2018 中 3 万之前至广时 Model S 和 Model X	为 21,500 元 (中国)	
OTA 加速包	仅限四驱长续航版 Model 3,通过 OTA 升级,百公里加速时间减少 0.5 秒。	2,000 美元 (美国)	
OTA 座椅加热	仅限标准续航版和标准续航升级版 Model 3。	300 美元 (美国)	
续航升级	仅限 Model S 60 和标准续航版 Model 3。Model S 60 可付费升级至 Model S 75	19.800 元 (中国)	
	相同续航,标准续航版 Model 3 可付费升级至标准续航升级版 Model 3。	19,600 /G (T III /	
完全自动驾驶能力 (FSD)	装配基础版辅助驾驶功能(Autopilot)的任意车型;升级为 FSD	56,000 元 (中国)	
高级连接服务	所有牟型;可享受在线影院、卡拉 OK、音乐服务等功能。若不付费,实时路况	毎月9.99 美元(美国)	
	也无法查看。	平月 3.35 夫儿(夫国)	
MCU (媒体中心芯片)	从 MCU1 升级到 MCU2, 需要 1800 美元。	1800美元(美国)	
家庭充电服务包	主要针对国产 Model 3, 包含一个家用充电桩和基础安装服务	8,000元(中国)	

電動車輛於全球汽車銷量占比 2015~2030



10

2021年我國電動車在混合動力車 帶動下持續成長




2021年我國整車銷量小幅下滑 國產車占比回升

2021年我國整車銷量小幅下滑,國產車佔比持續回升

◆ 臺灣汽車整車銷售

- ▶ 2021年受全國於5月19日~7月26日均為疫情三級警戒,影響車市熱度較2020年小幅下滑1.2%;但在國產小型SUV車型積極衝刺年銷4萬輛目標、汽車汰舊換新貨物稅補助政策延長及出口表現回溫,全年銷售量45.2萬輛,仍保有45萬輛規模
- ▶ 2017年國產車市佔率57.3%・2018年國產車市佔率53.5%・2019年國產車市佔率51.2%・2020年國產車市佔率51.6%・2021年(e)國產車市佔率52.4%



2021/12/12 黃靖雄教授 12

台灣汽車整車生產量

國瑞、中華及裕隆持續位居產量前三

◆ 臺灣汽車整車生產量

- ▶ 2021年(e)隨國產小型SUV車型積極衝刺年銷4萬輛目標帶動產量表現、2022年油耗法規調整部分車款將停產或價格上升而刺激消費者提前購車,搭配汽車汰舊換新貨物稅補助政策延長及出口表現回溫,預估產量28.0萬輛較2020年上升14.2%。產量占比前三:國瑞(47.2%)、中華(16.3%)、裕隆(11.7%),2021年隨商用車款暢銷,中華與裕隆產量差距略微加大
- ▶ 2020年國瑞於內銷部分保有市場首位,出口受國際油價戰影響中東市場外銷表現,較2019年下滑 41.9%(18,387輛),年產量99,567輛表現,佔國內總產量40.5%,為影響國內產量表現之重要廠商




2021/12/12 黃靖雄教授 13

汰舊換新政策有效降低 9~10年高龄車站比

汰舊換新政策有效降低9~10年高齡車佔比

◆ 臺灣汽車小客車車齡分佈

- ▶ 2020年車齡占比前五位: 4-5年(5.7%)、5-6年(5.6%)、1-2年(5.6%)、15-16年(5.5%)及3-4年(5.4%)
- > 2020年20萬輛以上·車輛數成長率前五位:24-25年(176.9%)、10-11年(55.6%)、17-18年(38.2%)、19-20年(28.1%)及15-16年(10.6%)
- ▶ 2020年20萬輔以上,車輛數下降率前五位:9-10年(-16.8%)、14-15年(-16.0%)、未滿1年(-10.5%)、2-3年(-7.2%)及3-4年(-3.3%)



汽車維修產業不是夕陽產業

職場萬花筒

我是汽車醫生

如何成為傑出的汽車醫生

- 市場上的汽車新舊並存,已幾十年的老化油器車、不同年代的各型燃油噴射汽油車、排氣污染防治設備車、不同年代的柴油車、近年新推出的複合動力車、插電複合動力車、到最新的純電動車...。五花八門的車子進廠你能修嗎?
- 1970年代起汽車引擎的污染排放限制不斷加嚴要求下,透過各型感知器及電腦去控制汽油噴射、點火、 EEC、EGR、進入空氣量,變速箱控制、煞車控制、轉向控制···等。
- 1996年後在美國銷售的汽車(台灣2007年後)必須裝置隨車診斷系統OBDII,以隨時監控會影響廢氣排放各個元件及系統是否正常運作,若有任何問題儀表板上的警示燈就會亮起警告駕駛人;系統也會儲存所發現故障的相關信息以編號儲存,維護技師可以用儀器讀取故障碼精確發現問題所在,迅速給以排除。
- 不同年代及類型的車輛維修必須要有原廠數據,使用的油料等級規格更是複雜。這些技術資料的取得管 道將影響業務推動。顧客資料管理、相關法規的孰悉(如:新版汽車維修定型化契約…等)(卡爾世達集團能 提供幫助)
- 要成為傑出汽車醫生必須對汽車各系統的工作原理深入了解,要有系統的邏輯思考,更需不斷的進修吸收新知與技術交流,與時俱進才能勝任愉快。(聖約翰科技大學羅玉林教授可以提供協助)

羅玉林教授汽車學院簡介

- 羅玉林教授網站
- https://sites.google.com/a/mail.sju.edu.tw/luo-yu-lin-lao-shi/
- 我在群組分享的所有教材,歡迎大家拿去自主學習、演講或上課當教材,資料本來就是拿來流通的,否則台灣汽車產業要如何進步呢!因給各位的教材已轉成圖片檔,上面也有浮水印大家在對外使用時順便也可幫汽車學院做個宣傳,非常感謝。實際的教材有很多動畫,以後只提供給本汽車學院培養的師資使用,總是要有點區分比較好!



聖約翰科技大學

(原新埔工專)

車輛修護及診斷發展中心 電動車輛發展及維修中心 主任 產業動力機械驗證研究中心

羅玉林##

校址:25135新北市淡水區淡金路4段499號

電話:0988764074

E-mail: loyulin@mail.sju.edu.tw

羅玉林教授網站

	20
	子白石
-	

車輛研究領域↩

學經歷

汽柴油車的工作原理↩

● 研究領域←

電控燃油噴射系統₽

<u>聯絡資訊</u>

汽車感知器與執行器工作原理與檢測

論文著述↩

汽車故障診斷↩

● 研討會論文↩

汽車電腦故障碼與數據流讀取技巧↩

校外競賽獲獎↩

汽車冷氣空調系統₽

專利←

自動變速箱原理←

研究計畫←

汽車網絡通訊系統↩

● 電漿實驗室←

汽車底盤系統中

● 技術報告

專書及專書論文↩


汽車加裝、改裝、編程、設碼、刷四輪定位與底盤調校。

證照


羅玉林 Yu-Lin Lo←


OBDII電腦自我診斷系統介紹

電腦自診斷原理



- 1. 電路故障
- 2. 邏輯錯誤







B=車身 0=SAE制定 0,1=燃油與空氣測量

C=底盤 1=廠家自訂 2=噴油嘴回路

P=動力傳輸 2=SAE制定 3=點火系統


U=網路 3=SAE制定 4=廢氣控制

5=車速 怠速 定速控制 6=PCM或其輸出資料


7,8,9=變速箱

A,B=混合動力系統 6


汽車電路線束




汽車電路樞紐




汽車電路樞紐



儀錶板內線束及接頭



線束接頭構造




保險絲規格與導線顏色






電子組合儀錶的組成 01




電子組合儀錶的組成 02



電子組合儀錶的顯示符號

图形符号	名称	符号说明	图形符号	名称	符号说明
1	机油压力 过低报警灯	发动机机油压力在 30kPa以下时,灯亮		防抱死制动失效 报警灯	ABS电子控制系统有 故障时, 灯亮
	充电报警灯	硅整流发电机不 发电时, 灯亮	(P)	驻车制动报警灯	驻车制动起作用时, 灯亮
-E	冷却液温度报警灯	发动机过热时, 灯亮		制动系统报警灯	制动器失效时, 灯亮
(4)	燃油滤清器积水 报警灯	燃油滤清器内积水时, 灯亮		燃油量过少报警灯	燃油余量不足时, 灯 亮
≣O	远光指示灯	使用前照灯远光时, 灯亮	為	安全带报警灯	安全带未扣时灯亮
+ +	转向指示灯	开转向灯时, 灯亮	×	安全气囊报警灯	安全气囊系统有故障 时, 灯亮
		车门打开或半开时, 灯亮		发动机故障报警灯	发动机电控系统有故 障时, 灯亮
	车门未关报警灯				前后雾灯接通时,两灯
(4)	风挡清洗液指示灯	清洗液即将耗尽,灯 亮	前后雾灯指示灯	前后雾灯指示灯	点亮,图中左侧的是前 雾灯显示,右侧为后雾 灯显示

感知器、ECU、執行器




蓄电池

电动燃油泵

全球汽車感知器與執行器線路

- 1. 水溫感知器 (2,3,4線)
- 2. 空氣流量感知器
- (3, 4, 5.6.7.8)
- 3. 進氣壓力感知器 (3, 4, 5線)
- 4. 節氣門位置感知器
- (3,4,5線)
- 5. 電子油門
- (4,6線)
- 6. 磁電式位置感知器 (2,3線)
- 7. 霍爾式位置感知器 (2,3線)
- 8. 光電式位置感知器 (3,4線)
- 9. 爆震感知器 (2,3線)
- 10. 含氧感知器


(1, 2, 3, 4, 5, 6)




- 1. 白金點火分電盤 2. 電子點火分電盤
 - 3. 雙缸同時點火
 - 4. 單缸獨立點火
 - 5. 噴油嘴
 - (電感式,壓電式)
 - 6. 電磁閥
 - (開關式, PWM控制)
 - 7. 伺服馬達
 - (彈簧,雙向,伺服)
 - 8. 步進馬達 (4線, 6線)
 - 9. 燃油泵
 - 10. 電子節氣門


全世界各種車的感知器與執行器

感知器與執行器快速診斷法








磁電式位置感知器





爆震感知器














空氣流量計電路



空氣流量計電路


進氣溫度感知器電路







進氣溫度感知器電路

電腦供電線路




節氣門位置感知器電路







水溫感知器電路




曲軸和凸輪軸位置感知器電路




爆震感知器電路




加速踏板位置感知器電路




含氧感知器電路




噴油器電路




點火系統電路




燃油泵電路



燃油蒸發排放控制系統電路




凸輪軸正時機油控制閥電路




凸輪軸正時機油控制閥電路


冷卻風扇控制電路




啟動和點火控制電路




充電系統電路 01




充電系統電路 02




啟動系統電路 01




啟動系統電路 02




汽車巡航控制系統的組成




汽車巡航控制系統電路圖




共軌高壓噴油系統的組成



共軌高壓噴油控制系統圖




電子控制自動變速箱系統的組成




60

電子自動變速箱控制電路圖




ABS系統的組成




62


ABS系統電路圖 01




ABS系統電路圖 02




電子動力轉向控制系統的組成




電子動力轉向控制系統電路




空氣懸吊控制系統組成




空氣懸吊控制系統電路 01




空氣懸吊控制系統電路 02



安全氣囊基本電路組成 01




安全氣囊基本電路組成 02




2021/12/12 黃靖雄教授 71


空調系統電路圖




空調系統感知器電路圖




空調壓縮機離合器電路圖




風扇電動機電路圖




車外照明及信號電路圖




車內照明電路圖




喇叭電路圖




電動車窗電路圖




天窗控制系統電路圖



電動座椅控制電路圖




電動座椅加熱裝置電路圖




82


車外電動後視鏡電路圖




雨刷與清洗器電路圖



智慧鑰匙系統圖 01




智慧鑰匙系統圖 02




2021/12/12 黃靖雄教授 86


CAN總線系統圖




2021/12/12 黃靖雄教授 87


引擎ECU外圍接線圖
















黃靖雄教授





汽車電路圖 05 奧迪


英文简写	导线颜色	颜色	英文简写	导线颜色	颜色	英文简写	导线颜色	颜色
sw	黑色		ge	黄色		li	紫色	E) has
br	棕色		gn	绿色		gr	灰色	
ro	红色		bl	蓝色		ws	白色	

名称	符号与实物		名称	符号与实物	
带电压调节器 的交流发电机		100	热敏开关	$\stackrel{\theta \perp}{\longleftarrow}$	
启动机			熔丝	ф	
继电器				11	€0€ EPC
感应式传感器		凸轮轴位置传感器	发光二极管	\otimes	(4)
压力开关		山 中 神 1 上 直 1 安 / 数 有 3	电阻		

汽車電路圖 06 奧迪

名称	符号	与实物	名称	符号与实物		
电热丝	구	-	收放机		No.	
电动机	M		蓄电池	<u></u>	1	
电磁阀	X	喷油器 活性碳罐电磁阀	点火线圈			
电子控制器		接达ATK发动机ECU	接线插座	1		
爆燃传感器		See Leaving and the control of the c	灯泡	\Diamond		
显示仪表	Ø	130	多功能显示器	© 8888		
		400	数字式时钟	8 (0)		
可变电阻	4		后窗除霜器		Ş	
扬声器	中		双丝灯泡	K	**	
火花塞和 火花塞插头	*		电磁离合器	F	十	
插头连接			多挡手动开关	-H-	T	
元件上多针 插头连接	1	点火线侧插口 捷达ATK发动机 控制单元插脚	机械开关	0<	+	
氧传感器	[]	12 00 47.7.111.00	手动开关	F	_	
喇叭		ő	按键开关	H	+	

汽車電路圖 07 奧迪



Q&A